



СИТУАЦИЯ



- ЛЕГЕНДА:**
- СЪЩЕСТВУВАЩО ИГЛОЛИСТНО ДЪРВО
 - СЪЩЕСТВУВАЩО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО
 - СЪЩЕСТВУВАЩИ ХРАСТИ
 - СЪЩЕСТВУВАЩ ЖИВ ПЛЕТ
 - ИЗСЪХНАЛ ДЪНЕР
 - ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ
 - ЗЕЛЕНА ПЛОЩ
 - ЧЕШМА СЪС СКУЛПТУРНА УКРАСА В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ

Забележки:

- СЪСТОЯНИЕТО НА НАСТИПКИТЕ, АСФАЛТОВОТО ПОКРИТИЕ, ЧЕШМАТА И ПАРКОВОТО ОБОРУДВАНЕ Е ЛОШО;
- СЪСТОЯНИЕТО НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА СЪЩО Е ЛОШО. ОТ ПАРКОВИТЕ ЛАМПИ РАБОТЯТ САМО ДВЕ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА;
- ПРОЖЕКТОРИТЕ, КОИТО СА МОНТИРАНИ ОСНОВНО НА СЪЛЪБОВЕТЕ НА ПАРКОВИТЕ ЛАМПИ СА ОТ СТАРАТА ХАЛОГЕННА ТЕХНОЛОГИЯ;
- СЪСТОЯНИЕТО НА ПЕЙКИТЕ И КОШЧЕТАТА СЪЩО НЕ Е ЗАДОВОЛИТЕЛНО. ПЕЙКИТЕ СА ДЕМОНТИРАНИ И ПОДВИЖНИ. СМЕНЯТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО СИ ЕЖЕДНЕВНО;
- НА ПОВЕЧЕТО МЕСТА НА ИЗСЪХНАЛИТЕ ДЪРВЕТА В НАСТИЛКАТА СЪЩЕСТВУВАТ ДЪНЕРИ, КОИТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ.
- СЪЩЕСТВУВАТ ЛИПСВАЩИ УЧАСТЪЦИ ОТ ЖИВИЯ ПЛЕТ ОТ LIGUSTRUM OVALIFOLIUM И ПТИЧЕ ГРОЗДЕ.

ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГРАДИНА ПРИ ЧЕРВА "СВ. ГЕОРГИ" гр. СОФИЯ	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ИМО-РЕАЛ" ЕООД	
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТУДИО ГУРКОВ" ЕООД	
ЧАСТ: ПИБ	ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЧЕРТЕЖ: ОПОРЕН ПЛАН	МАЩАБ: М 1:250
ЕЛ: инж. М. Рударски	
ВиК: инж. Т. Христова	
ПРОЕКТАНТ ЧАСТ ПИБ: ланд. арх. Р. Гурков	